

2012年度吴江华衍消防安全运动会顺利举行

为提升公司的消防应急反应能力，提高员工的消防安全意识，2012年11月12日，由吴江华衍和吴江港华联合举办的消防安全运动会在吴江华衍水务有限公司第一水厂顺利举行。吴江华衍水务有限公司总经理安永琦先生、吴江港华燃气有限公司总经理诸立新先生等两家公司的领导出席了本次运动会。


本次消防运动会设立了100米模拟灭火（男、女）、50米分类灭火（男、女）、4X100米男女混合接力灭火等多个项目，共有来自两家公司的70多名员工参加。比赛场上参赛人员个个奋力拼搏，动作熟练规范；啦啦队在跑道两旁呐喊助威，赛场气氛热烈。经过紧张激烈的比赛，参赛选手们都发挥出自己的水平，最后在大家的助威声中比赛圆满结束。



本次运动会坚持以“重在参与、学习为主”为原则，在员工中加深了消防意识和安全观念，通过防火灭火技能的演练，进一步提高了处置突发事件的能力。

吴江市安监局陶建原副局长、沈建华科长，七都派出所孙坚真所长，吴江市消防大队张军参谋等领导出席了本次运动会。






节能环保---吴江黎明北路钢管新型测漏检测项目顺利完成

2012年11月28日，Pure公司在吴江华衍水务有限公司的授权下，顺利完成了黎明北路DN900*1561m钢管的漏点检测项目工作。该项目旨在通过分析采集信息，寻找并定位管线中可能存在的泄漏，以指出漏点的位置大小。

来自苏州清源水务、芜湖华衍水务的多位领导及同事也观摩了此次检测实验，热烈讨论并共同探讨了实验工程中存在的问题及解决方案。下午13:30分，工作人员将实验小球放入管道中，在小球前行的过程中，三处SBR点的工作人员会全程监测并跟踪小球的位置，最后在小球到达提取点时将其打捞。

本次实验，pure公司展示了先进的可视化检漏技术，为吴江华衍水务有限公司节约水资源，防止水资源浪费提供了更为有效的保证。





我司参与吴江区饮用水源地突发环境事件应急演练


2012年11月15日下午，吴江区政府组织开展了“安全责任重在落实”2012年吴江区突发环境事件应急演练，旨在进一步做好饮用水源地环境安全保障工作，落实应急防控措施，提高应急处置能力。区人大常委会副主任沈建微、副区长夏晓阳、区政协副主席吴卫中等出席演习。

“14时接到报警，吴江区七都镇环太湖路游泳场路段发生货车追尾事故，导致车辆起火，两人受伤，多个柴油桶破损并倾覆在太湖水域。”针对事故，演练总指挥夏晓阳启动了《吴江区突发公共事件应急预案》和《吴江区饮用水源地环境安全事故应急预案》，区应急办、公安局、消防大队、安监局、水利局、吴江华衍水务等11个参演单位立即赶赴现场进行处置。

经过1个多小时的奋战，事故处置基本完成，受污染水体的水质恢复，伤者也得到了积极抢救，应急演练圆满成功。夏晓阳对此次演习表示充分肯定，并要求我区应急组织工作要进一步健全应急管理机制，进一步完善应急预案体系，进一步加强应急队伍建设，进一步提高应急演练水平，进一步开展应急培训宣传。



安全检查



安永琦总经理及相关人员一行按照中华煤气、港华投资公司安全及风险管理部门的“总经理每月安全检查”要求，每月开展不同类型的安全检查，

10月检查主要涉及：“一般安全规定”、“对公众的危险”、“个人防护”、“防火安全”、“气瓶”、“挖掘工程”、“施工用电安全”、“机械设备安全”、“管道工程”及其他项目。

11月检查主要涉及：“消防安全方针及责任”、“消防安全架构和职责”、“防火安全制度”、“消防设备的保养及维修”、“防火安全训练”、“灭火、应急疏散预案”、“防火安全巡查”、“消防装置情况”及其他项目。

12月检查主要涉及“紧急应变计划”、“紧急控制中心”、“液氯事故应急预案”、“饮用水源突发安全事故应急预案”、“管网爆管应急预案”等相关预案，对现场的人员进行了相关询问，并提出了一些建议与意见。

12月21日至24日品质风险部针对冬季安全供水展开专项检查，主要侧重为冬季防冻措施到位情况，检查包括生产、管网、客服、行政等相关部门，针对检查发现的



冬季防冻温馨提示

- 1、生产运行部（含第一水厂、第二水厂）检查水厂和各个加压泵站内的露天管道（小型自来水管、自用管网）、阀门（如透气阀等）、加氯管道、其他设备设施防冻保暖部位现有保温材料完好情况；是否需要增加；储备必要的防冻物资，保证水厂应储备足够的防滑草包、铁铲，以备大雪天急用。
- 2、生产运行部检查发电机启动装置的防冻措施，避免因低温无法启动。
- 3、管网运行部检查公司内各类管网附属设施的防冻情况，包括架空管道的保温检查、透气阀保温情况、二次供水设施的保温情况是否完好和需要新增。
- 4、管网运行部对协议抢维修单位抢修力量进行检查，是否具备大面积管网、水表冻坏的应急处置能力。
- 5、行政部对公司车辆防冻液加装情况进行检查，无防冻液的进行加装；制定暴雪天气公司通勤车辆和工具车辆使用方案。
- 6、客户服务部对用户水表、水管防寒防冻保护的措施进行检查（结合我公司实际情况，对容易冻坏的农村管网用户进行重点检查）；联合总经办做好对外宣传工作，通过报纸、电台等媒体介绍防冻经验，并发放宣传单张宣传防冻知识。结合客户服务关注活动，将水表套免费发放给用户让用户自行安装。
- 7、表务中心适当增加水表的库存量，保证水表的更换使用。
- 8、热线中心制定冬季突发状况应对方案，在极端天气时，增加热线中心支援人员以保障客户沟通的及时性。

征稿告示


为形成全公司“关注安全、关爱生命”的舆论氛围，本刊鼓励公司各部门、各营业所、第一水厂相关人员投稿，稿件内容可包括：安全管理文章、安全技术心得、安全隐患检查、安全图片等，一经录用，将获得相应奖励。

投稿邮箱：

qiu.lingfeng@towngas.com

联系人：责任编辑，电

话：63498810—1083



陕西工地宿舍火灾事故

10月10日5时30分许，陕西省西安市周至县108国道38公里皇草坡段引汉济渭工程项目工地宿舍发生火灾，造成13人死亡，24人受伤。

经现场调查，施工单位严重忽视施工现场的消防安全，违章使用易燃可燃的聚氨酯泡沫夹芯板搭建集体宿舍，没有按规定设置疏散通道，宿舍内乱接乱拉电线，随意使用电热器具，现场没有设置消防设施，对员工没有进行有效的消防安全常识教育。



山西长治苯胺泄漏事故

2012年12月31日，山西长治市山西天脊煤化工集团股份有限公司发生一起苯胺泄漏事故。

苯胺俗称阿尼林油，是无色油状液体，对环境有危害，对水体可造成污染，其毒性主要通过皮肤、呼吸道和消化道进入人体，人体若吸入或接触，会造成溶血性贫血和肝、肾损害等。若大量吸入会引发急性中毒，对人体健康危害较大。

事故造成邯郸市从1月5日下午至6日上午突发大面积停水，导致老百姓出现了抢水、储水的风潮。

