



第 48 期

2021 年 9 月

# 安全环保通讯

吴江华衍水务有限公司

# 目录

## CONTENTS



### 公司新闻

- 01 无惧风雨，冲锋在前，筑牢供水安全防线
- 02 吴江华衍水务荣获全市反恐防恐示范单位
- 03 吴江华衍水务为防疫一线人员送清凉
- 04 吴江华衍水务荣获港华集团安全及风险审核“特优”评级
- 05 吴江华衍荣获集团“环境卓越大奖”冠军



### 培训与演练

- 06 吴江华衍顺利举行水厂液氧泄漏应急预案演练
- 07 吴江华衍水务新增 35 位救护员



### 安全检查


- 08 总经理安全检查



### 安全环保小课堂

- 09 有限空间作业安全基础知识
- 10 秋季安全防火知识

## 无惧风雨，冲锋在前，筑牢供水安全防线



7月26日，台风“烟花”正面袭来，大风大雨之下，吴江华衍水务人冲锋在防汛一线，为保障全区供水安全奋战。

水源厂作为重点点位，在台风来临前，吴江华衍水务再次对各项防汛措施进行了加固，在各路口增设了沙包墙，防止水位升高流入公

司；配备应急抽水泵、排水增压泵，加强排水能力。同时，吴江华衍水务安排现场检测人员5名、专业电工1名在岗值守，实时监控水源厂情况，做好现场防汛应急处置。

晚上7时12分，吴江华衍水务工作人员得到消息，绿地太湖城小区地下车库出现排水不畅的情况，对车库内的二次供水泵房产生威胁。接到消息后，吴江华衍水务立即出动抢修车8辆、抢修人员20余人抵达现场，协同物业对两个地库进口进行封堵，并开启泵房内部排水泵、加固防汛板、密封泥封闭门缝。经过4个多小时的紧急抢修，险情顺利排除，二次供水泵房正常运行和居民安全用水得到了保障。



台风汹涌，“我”有实招。自吴江区气象台发布防台风预警以后，吴江华衍水务严阵以待、积极应对，积极采取各项防台防汛措施：严格落实24小时值班制度，加强隐患排查，加固安防保障，强化物资储备和联动机制，党员身先士卒，组建应急抢修队伍，全力保障全区供水运行平稳安全。

# 吴江华衍水务荣获全市反恐反恐示范单位



近日，苏州市反恐怖工作领导小组办公室公布，吴江华衍水务一水厂在全市的反恐反恐工作中表现突出、成绩优异，被评为“全市反恐反恐示范单位”。近年来，吴江华衍水务持续强化联防联控，促进齐抓管控，不断加强反恐反恐建设。

抓实抓细安全责任，强化制度建设。

吴江华衍水务组织成立反恐应对小组，并陆续制定了《保安管理制度》《保安管理组织图及岗位职责》《反恐管理制度》等管理制度，建立了完备的反恐台账，将防范工作层层分解，明确、细化安全责任，确保反恐防范工作扎实有效推进，在行业和区域内起到了模范引领作用。

持续强化安全防控，实现闭环管理。吴江华衍水务对中控室、监控室、调度中心等重点场所进行 24 小时值班值守、实时监控；生产区域与办公区域隔离，关键部位均设置门禁系统，公司员工亦须授权方可进入；定期组织应急预案演练，检验应急预案的可操作性，提升应急响应能力。同时，为落实疫情防控的要求，吴江华衍水务进一步加强了门岗管理，所有进入公司外部人员均须进行实名登记，并进行测温和健康码、行程码查看。

推进信息平台建设，加强网络安全。自 2016 年起，吴江华衍水务从数据安全、服务器及应用安全、用户终端安全等多方面入手，全面构建信息安全管理体系统，通过多重防护、分层授权、主机加固、定期备份等方式全面加强工控网络安全。2020 年，吴江华衍水务通过公安部等保 2.0 认证，严密网络安全防护体系受到肯定。

“唯安全之道笃行之”是吴江华衍水务一直坚持的理念。接下来，吴江华衍水务将严格以“全市反恐反恐示范单位”的标准要求自己，不断改进完善各项反恐反恐措施，提升安全管理水平，切实保障吴江区供水安全。

# 吴江华衍水务为防疫一线人员送清凉



战“疫”有你，关爱有我。近日，吴江华衍水务助理总经理黄荣带队，分别前往芦墟高速出口、芦墟公安检查站、汾湖高速出口、盛泽高速出口、盛南公安检查站 5 个防疫卡口及柳胥警务室、吴江体育场 2 个核酸检测点，为一线防疫人员送去夏日慰问品，感谢每一位坚守在疫情防控一线工作人员。

考虑到防疫人员的实际需求，吴江华衍水务及其子公司江苏华衍纯净水除为防疫人员送去 140 箱衍悦天然山泉水外，还送去了 140 箱清洗用袋装水。“哎呀，你们这个真的是帮了我们大忙了，高速卡口没有水源，洗手很不方便，这个袋装水真的是帮我们解决了大问题！”芦墟卡口的工作人员感谢道。

吴江华衍水务始终重视承担企业社会责任，坚持回馈社会，用实际行动参与到疫情防护的一线工作中，为打赢这场“没有硝烟的战斗”贡献力量。

吴江华衍水务始终重视承担企业社会责任，坚持回馈社会，用实际行动参与到疫情防护的一线工作中，为打赢这场“没有硝烟的战斗”贡献力量。



# 吴江华衍水务荣获港华集团安全及风险审核“特优”评级

近日，港华集团安全及风险审核评级结果公布，在 2019-2021 年度港华集团各项检查及审核中，吴江华衍水务以“零”安全事故和特优的安全表现，获得了港华集团安全及风险审核“特优”评级。




港华集团始终重视安全管理，倡导下属合资公司“居安思危，杜渐防微”，通过日常安全巡查、飞行检查和现场全项目审核等方式，对各公司定期进行安全及风险审核。吴江华衍水务秉承集团“唯安全之道笃行之”的理念，严格落实各项安全管理工作，包括消防、紧急应变、职安健、交通、保安、环保、管网、水处理、工程、水质等多个方面，将公司安全及风险管理水平标准化、精细化。

吴江华衍水务将始终把“安全、可靠供水”放在首位，通过集团及政府部门的专业指导，不断改进，全面提升安全及风险管理水平。

# 吴江华衍荣获集团“环境卓越大奖”冠军

9月14日，“中华煤气可持续发展大奖 2020”评选活动结果公布，吴江华衍水务提报的项目——“巧做活性炭滤料‘加减法’，降本增效促绿色发展”从150个项目中脱颖而出，荣获“环境卓越大奖”冠军及“最受欢迎大奖”。



中华煤气可持续发展大奖 2020”各奖项得主由常务董事陈永坚先生领导评选委员会选出，最受欢迎大奖则由员工以”一人一票”方式投票选出。评选活动得到了公司各部门的积极响应，企业文化办共收到有效项目10个，最终生产运行部提报的案例成功入围第二阶段。在视频拍摄、简报提交环节中，该项目以深远的立意、优秀的成果、高效的配合得到了集团领导的高度肯定和赞扬，并最终荣获冠军。同时，在视频投票阶段，项目以领先票数荣获最受欢迎大奖。



吴江华衍水务秉承集团理念，始终重视绿色环保，积极将可持续发展理念落到工作实处，促进降本增效，为区域高质量发展助力。

## 吴江华衍顺利举行水厂液氧泄漏应急预案演练



为全面落实安全生产，进一步提升液氧泄漏突发安全事故快速反应和应急处置综合能力，7月16日上午，吴江华衍水务联合梅塞尔气体产品（张家港）有限公司在第二水厂开展了液氧泄漏应急预案演练。

演练模拟第二水厂液氧储气罐出液总管发生泄漏，根据《液氧泄漏应急预案》

要求，吴江华衍水务立即启动部门级响应。警戒监测组马上疏散无关人员，并在液氧站周围30米处设置警戒线，严禁无关人员、车辆进入泄漏区，生产保障组密切关注水厂工艺运行情况，同时，液氧供应商梅塞尔接到采购合约部通知后立即安排维修人员奔赴现场抢修。公司人员和液氧供应商协同合作，最终完成泄漏点修复，恢复正常生产，终止应急响应。



此次应急预案演练，目的在于验证液氧泄漏应急预案的可行性，增强生产人员应对液氧泄漏突发事件的快速判断、有效反应能力。



吴江华衍水务将按照精细化和标准化的要求继续加强液氧站安全管理，围绕安全生产，通过制度建设和人员设备管理不断完善应急管理机制，切实提升安全供水保障能力。



## 吴江华衍水务新增 35 位救护员

9月22日，吴江华衍水务有限公司各部门代表至吴江区红十字会参加救护员培训和考试，共有35位员工取得救护员资质。



救护员的主要学习内容为心肺复苏、人工呼吸、止血、骨折固定、伤员搬运等，通过本次培训取证，学员们深刻领会了应急救护的必要性，极大的提升了公司的应急救护能力和社会责任感，此后将会将应急

救护的知识用在工作和生活中，用于救护需要帮助的人，将爱心、助力传递下去。



七月

用氯安全管理




7月26日，汤阳总经理及相关人员一行按照港华集团安全及风险管理部的『华衍水务总经理每月安全及风险管理检查计划』“用氯安全管理”内容进行检查，检查均符合要求。

八月

企业风险自评

8月25日，汤阳总经理及相关人员一行按照港华集团安全及风险管理部的『华衍水务总经理每月安全及风险管理检查计划』“企业风险自评”内容进行检查，检查均符合要求。



九月

职安健



9月27日，汤阳总经理及相关人员一行按照港华集团安全及风险管理部的『华衍水务总经理每月安全及风险管理检查计划』“职安健”内容进行检查，检查均符合要求。

## 有限空间作业安全基础知识



有限空间是指封闭或部分封闭、进出口受限但人员可以进入，未被设计为固定工作场所，通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。

有限空间一般具备以下特点：

(1) 空间有限，与外界相对隔离。有限空间是一个有形的，与外界相对隔离的空间。有限空间既可以是全部封闭的，如各种检查井、反应釜，也可以是部分封闭的，如敞口的污水处理池等。

(2) 进出口受限或进出不便，但人员能够进入开展有关工作。

有限空间限于本身的体积、形状和构造，进出口一般与常规的人员进出通道不同，大多较为狭小，如直径 80 cm 的井口或直径 60 cm 的人孔；或进出口的设置不便于人员进出，如各种敞口池。

虽然进出口受限或进出不便，但人员可以进入其中开展工作。

如果开口尺寸或空间体积不足以让人进入，则不属于有限空间，如仅设有观察孔的储罐、安装在墙上的配电箱等。

(3) 未按固定工作场所设计，人员只是在必要时进入有限空间进行临时性工作。有限空间在设计上未按照固定工作场所的相应标准和规范，考虑采光、照明、通风和新风量等要求，建成后内部的气体环境不能确保符合安全要求，人员只是在必要时进入进行临时性工作。

(4) 通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足。有限空间因封闭或部分封闭、进出口受限且未按固定工作场所设计，内部通风不良，容易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足，产生中毒、燃爆和缺氧风险。

## 秋季安全防火知识



秋季多大风天气，气温寒冷而干燥，居民用火、用电、用气也随之增加，若操作不慎或使用不当，极易引发火灾、漏电等安全事故。秋意渐浓，一起来学习秋季消防安全知识，牢记消防安全在心中。

1. 不要私自乱拉乱接电线，不要同时使用多种大功率电器，以免线路超负荷引发火灾。

2. 保证电器有足够的散热条件，不要在电视、空调、电脑、电暖器、冰箱等周围放置窗帘、衣物、书籍等可燃物。

3. 经常查看电器线路有无破损、短路、接触不良等故障，及时检修。

4. 使用液化气、煤炉等有明火的灶具应有单独场所，保持良好通风，并与可燃物保持至少一米以上的距离。

5. 家中一旦起火，必须保持冷静。对初起火灾，应迅速清理起火点附近可燃物，并迅速利用被褥、水及其他简易灭火器材控制和扑救。救火时不要贸然打开门窗，以免空气对流，加速火势蔓延。

6. 发现火情后迅速拨打火警电话 119，讲明详细地址、起火部位、着火物质、火势大小、留下姓名及电话号码，并派人到路口迎候消防车。

7. 家庭中宜配备家用灭火器。常见的手提式干粉灭火器使用方法：占据上风方向，拔去灭火器保险销，手握喷嘴，对准火焰根部，将灭火器上部手柄压下，左右扫射，快速推进，直至火焰熄灭。

8. 要掌握火场逃生的基本方法，清楚住宅周围环境，熟悉逃生路线。大火来临时要迅速逃生，不可贪恋财物，以免失去逃生时机。逃生途中，不要携带重物，逃离火场后，不要冒险返回火场。

